



# Cloacas Argentinas®

## ● INFORME DE INSPECCION TELEVISADA

N°

Fecha Inspección 09 - 12 - 2009

Fecha Informe 11 - 12 - 2009

## ● Sres.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Presente

## ● Detalle

### Observaciones:

Corresponde a la cañería principal

Videofilmación Cloacal.

Tecnología aplicada: Videofilmación

Limpieza Hidrocinética previa: Si.

Cámara y monitor: Color

Cañería observada: Hormigón Comprimido y Vitrocerámico de 4 pulgadas

Comienzo de la filmación: cámara de inspección anterior

Fin de la filmación: cámara de inspección posterior


Estado en que se encontraba la cañería al momento de arribar al lugar: desobstruida

Se observan en todo el recorrido el ingreso de pequeñas raíces por las uniones, un resorte alojado en todo su recorrido

Y una obstrucción de un elemento no identificado

**Cañería en perfectas condiciones**

**cañería con ingreso de raíces y resorte**



### Sugerimos:

Retirar el resorte alojado y quitar la obstrucción.

Nota: Las medidas descriptas son aproximadas, no exactas

Raúl Kanonich: Departamento técnico matrícula OSN n° 30.078




Imágenes de video inspección

Fecha de Inspección

09 - 12 - 2009

Secuencia fotográfica desde la toma de inodoro: en el sentido de las aguas





Cloacas Argentinas®

Imágenes de video inspección

Fecha de Inspección

09 - 12 - 2009

